

CT-Calciumscore

Uw behandelend cardioloog heeft een CT-calciumscore voor u aangevraagd. In deze folder leest u meer over het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie.

Doel van het onderzoek

Een CT-calciumscore is een onderzoeksmethode waarbij met röntgenstralen het hart in beeld kan worden gebracht. Bij een CT-scan werken we met dezelfde röntgenstralen als bij een “gewone” röntgenfoto. Het verschil met een röntgenfoto is dat voor een CT-scan in korte tijd vele foto's uit verschillende richtingen rondom uw hart worden gemaakt. Met dit onderzoek wordt er gekeken of er verkalkingen in de kransslagaders van uw hart zijn. De hoeveelheid verkalking geven we weer in een score. Dit noemen we de calciumscore.

Vorbereiding

U hoeft voor het onderzoek niet nuchter te zijn, u kent gewoon eten en drinken. Geadviseerd wordt om een uur voor het onderzoek geen zware maaltijd te nuttigen.

Voor vrouwen: u mag geen BH dragen tijdens het onderzoek, een hemd mag u aanhouden

Laat sieraden zoveel mogelijk thuis. Het is belangrijk dat het deel van het lichaam dat onderzocht wordt vrij is van sieraden.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, kan het onderzoek niet plaatsvinden. Het onderzoek kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Bent of denkt u zwanger te zijn, neem dan contact op met de afdeling radiologie en meld dit bij uw behandelend cardioloog.

Het onderzoek

U neemt plaats op de tafel van de CT-scanner. Om bewogen beelden te voorkomen, is het belangrijk dat u stil blijft liggen. Tijdens het onderzoek wordt u door een röntgenlaborant in de gaten gehouden. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

U mag na het onderzoek direct naar huis. U mag ook zelf deelnemen aan het verkeer.

De radioloog en de cardioloog beoordelen de beelden.

De arts die het onderzoek heeft aangevraagd krijgt een verslag van de procedure toegestuurd en zal deze met u bespreken. Over het algemeen is het verslag binnen één werkdag digitaal beschikbaar.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek, neemt u dan gerust contact op met onze polikliniek cardiologie (085-0600855 of afdeling radiologie (085-0600851).

Verhinderend

Mocht u op het afgesproken tijdstip toch verhinderd zijn, belt u dan zo snel mogelijk de afdeling radiologie op telefoonnummer 085-0600851. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen. U kunt dan direct een nieuwe afspraak maken.

Tot slot.

Wij doen er alles aan om uw bezoek op onze afdeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent. U kunt uw opmerkingen of klachten over uw onderzoek of behandeling het beste direct bespreken met de betrokken personen of met het hoofd van onze afdeling.

Komt u er na overleg niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website mkvelsen.nl of u kunt mailen naar klachten@mkvelsen.nl.

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

المعلومات في هذا المجلد مهمة بالنسبة لك. إذا كنت تواجه مشكلة في اللغة الهولندية ، فتأكد من قراءة هذا المجلد مع شخص يترجم أو يشرح لك المعلومات.



Algemeen

085 0600 855
info@mkvelsen.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
08.00 uur tot 18.00 uur

Polikliniek

085 0600 853
polikliniek@mkvelsen.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van
08.30 uur tot 12.30 uur en
van 13.00 uur tot 16.30 uur

Verpleging

085 0600 854
verpleging@mkvelsen.nl

Bezoekuren

Maandag t/m vrijdag van
14:30 uur tot 20:00 uur

Leeghwaterweg 1b | 1951 NA Velsen-Noord | www.mkvelsen.nl